FIG 1


201
50 52
70 72 40 32
62 60
50 72 70 40 52 20
S
G
+U
T1
T2
+UD
D
A
A'
n+
p
n
p-
1/8
124 126
80 24 22 26 30
30A
90
80



FIG 2

FIG 3



FIG 4


201
94
60
62
D
93
74
32
92
72
70
G
40
S
52
50
91
90
20
n+
p
n
p-
90
30
22
26
24
30B
30C
30D
80


95
201
72D
52
70D
70C
72C
70B
72B
70A
72A
90
D
S
G
80
30E
60
50C
30
40C
50B
40B
24
50A
22
40A
26
80
20
p
n
n+
p-

FIG 5


95
201
72D
70D
52
72C
70C
72B
70B
72A
70A
90
G
S
80
31
60
27
50C
40C
50B
24
40B
50A
31
40A
80
20
p
n
n+
p-

FIG 6


95
201
72D
70D
72C
70C
72B
70B
72A
70A
90
G
S
p
n
n+
p-
n-
22
26
25
30
60
27
50C
40C
50B
40B
24
50A
40A
20

FIG 7


201
70D
52
72C
70C
72B
70B
72A
70A
24
D
S
G
p
n
n+
p-
p+
80
26
60
22
40C
50C
40B
50B
40A
50A
30
24
26
30
80
20

FIG 8